



PLANTA ESC. 1 : 50

ALCANTARILLADO Y DESAGÜE DE EMERGENCIA EN PISO ZÓCALO CASA DEL ARTE (EDIFICIO ANTIGÜO)

DEPTO. DE INGENIERIA Y MANTENCION		UNIVERSIDAD DE CONCEPCION		A-456
JOSE MILLAN A. ARQTO. JEFE	RICARDO ONATE M. TECNICO	ABRIL	1967	

REC WPCO 008 W46-001 4m REC PIZARRERO - 10-01700-008